

สำนักงาน...
ที่รับ 4778
วันที่ 24 เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา...
E...

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๔๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔๓๒-๒๕๕๕ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่มาจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องชุดสายพ่วง มอก. ๒๔๓๒-๒๕๕๕ โดยเผยแพร่ทาง www.tisi.go.th,pr.tisi.go.th, www.facebook.com/tisioffcial และ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๒/๕๐๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่น จ.นศ.
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์
สิ่งที่ส่งมาด้วยให้ทราบ

(นายเดชินทร์ เกษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑

(นายวิญญู สิทธิ์ขวัญ)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร.๐๒ ๒๔๑ ๙๐๑๖
โทรสาร.๐๒ ๒๔๑ ๙๐๑๙

หน.กลุ่มงาน.....วันที่...../...../.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ 25/เม.ย./61

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 16583
วันที่ 30 มี.ค. 2561
เวลา

ที่ อก ๐๗๑๒/ ๕๐๗๕

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานเลขานุการกรมฯ
เลขรับที่ ๖๗๖
วันที่ 30 มี.ค. 2561
เวลา

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง ชุดสายพ่วง มอก. ๒๔๓๒-๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔๓๒-๒๕๕๕ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่มาจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เป็นผลให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายชุดสายพ่วงที่ได้รับอนุญาต และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากสำนักงานเท่านั้น

สำนักงานจึงได้จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องชุดสายพ่วง มอก. ๒๔๓๒-๒๕๕๕ โดยเผยแพร่ผ่านทาง www.tisi.go.th , pr.tisi.go.th และ www.facebook.com/tisiofficial เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องชุดสายพ่วงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน โดยสามารถลิงค์ข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/jyjFqS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล รังสิตพล)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
กลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๒๙ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๑๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๑๕ ๐ ๒๓๕๔ ๓๑๕๗